







Artemide®


Dedalo IP40






i






Dedalo IP40 : 5000 x 10 x 3 mm




1



Tagliare la strip solo dove segnalato.
Cut the strip only where marked.


2



Tagliare il silicone prestando la massima attenzione a non danneggiare il circuito stampato.

Cut the silicon paying close attention to not damage the printed circuit board.


3



Rimuovere il silicone precedentemente tagliato.

Take away the previously cutted silicon.


4



Inserire una guaina termorestringente sulla strip.

Insert the strip on a heat shrink tubing.


5



Saldare il connettore sulle piazzole, prestando attenzione a rispettare la polarità.

Coat the connector with thin, paying attention to the right polarity.


6



Ricoprire con del silicone per ripristinare l'impermeabilizzazione.

Cover with silicon to restore the waterproofing.




7




Posizionare la guaina termorestringente con una fonte di calore.

Place the heat shrink tubing and heat with a warmer.

8



Cablaggio / Wiring / Câblage / Verdrahtung



Solo collegamento in parallelo
Only parallel connection
Exclusivement montage en parallèle
Nur für parallelverbindung



Per evitare di danneggiare il led effettuare tutti i collegamenti prima di dare tensione.


To avoid damages to led unit all connection shall be made before to switch power on.

Pour éviter d'endommager le conduit à faire toutes les connexions avant d'appliquer le pouvoir.

Um eine beschädigung der led zu vermeiden, bitte produkte erst nach dem anschluss einschalten.



Artemide®



Artemide

via Bergamo, 18
20010 Pregnana M.se (MI)
ITALIA

tel. +39 02 935 181
fax +39 02 935 90 254
fax +39 02 935 90 496

www.artemide.com

VAT IT00846890150

cod. Y503500115A